



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ARROYO GRANDE, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0029-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: EL PAVIMENTO DEL PATIO DE LA ESCUELA YA SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDISIONES Y TAMBIEN SE USA PARA HACER EDUCACIÓN FÍSICA.



Foto 2: EL PATIO DE LA ESCUELA YA ESTA MUY AGRIETADO Y LOS NIÑOS SE TROPIEZAN A LA HORA DE HACER EDUCACIÓN FÍSICA.



Foto 3: LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL MODULO 2 DE LA ESCUELA, YA ESTA EN MUY MALAS CONDISIONES.



Foto 4: EL PORTÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA ESCUELA YA ESTA MUY OXIDADO Y ROTO, ES CONVENIENTE CAMBIARLO.



Foto 5: LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS Y BODEGAS YA SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS .



Foto 6: LOS INODOROS YA ESTAN MUY VIEJOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ARELI MADAL LÓPEZ SALES

Firma y sello del Presidente de la OPA



RONALD MARCO VINICIO DELGADO VILLATORO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

