



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ARROYO GRANDE, ALDEA CAMOJALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0029-43	FECHA:	20/07/2025



Foto1: PROCESO DE LEVANTADO DE LA LOSA EN MAL ESTADO.



Foto 2: PROCESO DE LEVANTADO DE LA LOSA EN MAL ESTADO.



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS VENTANAS EN AULAS Y COCINA.



Foto 4: INSTALACIÓN DEL NUEVO PORTÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL.




Foto 5: INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS PUERTAS EN BAÑOS Y BODEGAS .



Foto 6: INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS INODOROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ARELI MADAL LÓPEZ SALES
Firma y sello del Presidente de la OPF



RONALD MARCO VINICIO DELGADO VILLATORO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

