

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0036-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de portón de metal. Portón de ingreso en mal estado



Foto 2: Piso deteriorado por lo que es necesario sustituirlo por piso de granito



Foto 3: Área de colocación de repello.



Foto 4: Piso de concreto deteriorado por lo que es necesario sustituirlo nuevamente




Foto 5: sustitución de estructura de metal mas vidrios




Foto 6: Laminas y estructuras en mal estado. sustitución de estructura y lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta FHR

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

