

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0036-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustitucion de porton de metal +malla por porton de metal



Foto 2: Instalacion y colocacion de piso de granito por piso de concreto dereriorado




Foto 3: Colocacion de repello+cernido



Foto 4: Demolicion de piso deteriorado para sustituirlo nuevamente



Foto 5: Instalacion de ventanas con estructura de metal + aluminio.



Foto 6: Sustitucion de estructura y lamina en area de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta FIRA

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

