



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0036-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Porton de ingreso en buen estado.




Foto 2: Sustitucion de piso de concreto por piso de granito en buen estado




Foto 3: Paredes en buen estado y una excelente vista.



Foto 4: Piso de concreto en buen estado.



Foto 5: Ventanas con estructura de metal-aluminio en buen estado




Foto 6: Laminas y estructuras en buen estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta FHR

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

