



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0037-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de inodoros



Foto 2: Sustrucción de plancha metal de cocina de 3 ornillas



Foto 3: Sustrucción de malla galvanizada



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: Sustrucción de vidrios de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR






Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



PRA-FOR-123
Versión 1

POSTERIOR

 	 
Firma y sello del Presidente de la OBF	Firma y Sello Director Centro Educativo Rubisco

1