

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escondido, aldea Camojallito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0038-43	FECHA:	12-09-2,025




Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.




Foto 4: Sustrución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.



Foto 5: Sustrución de piso de granito, 145 mts. cuadrados



Foto 6: Foto 5: Sustrución de piso de granito, 145 mts. Cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Antune Daniel Castillo J.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

