



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Escondido, aldea Camojallito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0038-43               | FECHA:                         | 22-19-2,025                             |




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.



Foto 5: Sustitución de piso de granito, 145 mts. cuadrados



Foto 6: Sustitución de piso de granito, 145 mts. Cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Arturo Daniel Barrios J.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

