



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escondido, aldea Camojallito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0038-43	FECHA:	22-19-2,025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por material PVC mas vidrio, 24 mts. cuadrados.



Foto 5: Sustitución de piso de granito, 145 mts. cuadrados



Foto 6: Sustitución de piso de granito, 145 mts. Cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deturo Daniel Cortijo I.

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

