



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	12/09/2025




Foto1: SUSTITUCION DE BARANDAS



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA O FOGON




Foto 3: REPARACION DE LOSA REPELLO GRIS Y CERNIDO BLANCO EN COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC




Foto 6: SUSTITUCION DE BOMBILLAS AHORRADORAS CABLEADO Y PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Rafael, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	12/09/2025




Foto1: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC POR METAL




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--