

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	14/04/2025




Foto1: Mejoramiento de repello de terraza y columnas




Foto 2: Mejoramiento de puertas de baños



Foto 3: Mejoramiento de barandas




Foto 4: Mejoramiento de ventanas



Foto 5: Instalación eléctrica de aulas




Foto 6: Sustitución de plancha y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Olgamarín de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Huifeng Ma</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	14/04/2025



Foto1: Sustitución de vidrios




Foto 2: Sustitución de pintura




Foto 3: Sustitución de puerta en al dirección



Foto 4: Mejoramiento de piso de concreto con azulejo



Foto 5: Mejoramiento de canal en una aula




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>0190 marinado León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>Hans Tzuc Mijang</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---