



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	3/09/2025



Foto 1: Mejoramamiento de repello de terraza y columnas



Foto 2: Mejpramiento de puertas de baños



Foto 3: Mejoramineto de barandas




Foto 4: Mejoramiento de ventanas



Foto 5: Instalación eléctrica de aulas



Foto 6: Sustitución de plancha y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga marina de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPE



Handwritten signature of the Director of the Educational Center.

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	3/09/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios




Foto 2: Sustitución de pintura



Foto 3: Sustitución de puerta en al dirección



Foto 4: Mejoramiento de piso de concreto con azulejo



Foto 5: Mejoramiento de canal en una aula




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Marina de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hu... ..

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

