

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pinal, aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0043-43	FECHA:	11/04/2025




Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de metal por metal




Foto 3: Reparación de cuneta de cemento



Foto 4: Sustitución de lamparas Led




Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pinal, aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0043-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puertas de 2.55 por 1 mts.



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana de cocina de 2 mts. Por 1.75 mts.




Foto 4: Sustitución de Balcones de metal de 2.30 mts por 1.30 mts y 1.35 mts. Por 1.20 mts.



Foto 5: Sustitución de plancha de tres hornillas de cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

