

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pinal, aldea San isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0043-43	FECHA:	13/08/2025



Foto 1: Sustrucion de lamina, por lamina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustrucion de metal por metal




Foto 3: Reparacion de Cuneta de cemento



Foto 4: Sustrucion de lamparas led




Foto 5: Sustrucion de accesorios de inodoros





Foto 6: pintura de muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Pinal, aldea San isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0043-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura a puertas)



Foto 2: Sustitución de puertas de 2.55 por 1 mts.




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana de cocina de 2mts. Por 1.75 mts.




Foto 4: Sustitución de balcones de metal de 2.30 mts. Por 1.30 mts y 1.35 mts. Por 1.20 mts.






Foto 5: Sustitución de plancha de tres hornillas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	