

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Pinal, aldea San isidro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0043-43               | FECHA:                         | 4/09/2025                         |




Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de metal por metal




Foto 3: Reparacion de Cuneta de cemento




Foto 4: Sustitucion de lamparas led




Foto 5: Sustitucion de accesorios de inodoros






Foto 6: pintura de muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Pinal, aldea San isidro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0043-43               | FECHA:                         | 13/08/2025                        |




Foto 1: Mantenimiento de estructura (lijado y aplicación de pintura a puertas)



Foto 2: Sustitucion de puertas de 2.55 por 1 mts.



Foto 3: Sustición de estructura de metal de ventana de cocina de 2mts. Por 1.75 mts.






Foto 4: Sustitucion de balcones de metal de 2.30 mts. Por 1.30 mts y 1.35 mts. Por 1.20 mts.



Foto 5: Sustitucion de plancha de tres hornillas de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|