

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CANDELARIA ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0045-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leydisdrama L.H
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CANDELARIA ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0045-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 3,200 LTS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED



Foto 9: SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 10: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES




Foto 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS



Foto 12: SUSTITUCION DE CHAPAS EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CANDELARIA ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0045-43	FECHA:	20/03/2025







Foto13: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE VENTANAS



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE PVC



Foto 15: MANTENIMIENTO DE VARANDAS DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leydisdramu L.H
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

