

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0049-43	FECHA:	9/04/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 3: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA





Foto 5: Sustitución de Tinaco



Foto 6: Sustitución de chapas y mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

