

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0049-43	FECHA:	17/07/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE INODOROS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO




Foto 3: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TINACO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Diaz Funez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

