

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0049-43	FECHA:	8/08/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 3: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TINACO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Angel Diaz Fune</i> Firma y sello del Presidente de la COPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

