

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Tarayes     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0052-43               | FECHA:                         | 06 de octubre de 2025 |




Foto1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) reparación de repello y cernido de paredes



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO  
Reparación de Sistema Eléctrico:



Foto 3: LOSA DE PATIO  
Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA  
Sustitucion de accesorios deposito de agua




Foto 5: PINTURA DE MUROS  
Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: VENTANAS  
Mantenimiento a estructura de metal de ventana y Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Violeta Esmeralda Cobán Goumy

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

**X**


POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Tarayes     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0052-43               | FECHA:                         | 06 de octubre de 2025 |



**Foto 7: PISO**  
Sustitución de piso de torta de concreto



**Foto 8: CUBIERTA DE LAMINA**  
Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Violeta Esmeralda Cobán Gómez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|