



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	31 de octubre de 2025




Foto1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) reparación de repello y cernido de paredes



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO
Reparación de Sistema Eléctrico:



Foto 3: LOSA DE PATIO
Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA
Sustitucion de accesorios deposito de agua



Foto 5: PINTURA DE MUROS
Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: VENTANAS
Mantenimiento a estructura de metal de ventana y Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Violeta Esméralda Cobán García

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	31 de octubre de 2025




Foto 7: PISO
Sustrución de piso de torta de concreto




Foto 8: CUBIERTA DE LAMINA
Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Violeta Esméralda Cobon Romo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

