



Ministerio de Educación  
G u e r t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                    | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, CASERIO SAN VICENTE CHOJIL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA REFORMA CHOJIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0082-43                    | FECHA:                         | 5/08/2025               |




Foto1: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal de 210 de Alto por 5 Metros de Ancho




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda M. Jiménez R.  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

