



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO SAN VICENTE CHOJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-082-43	FECHA:	15/10/2025



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada alzunic calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de vidrios



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal de 210 de alto por 5 Metros de Ancho.



Foto 5: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 6: Sustrucción de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda H. Jiménez R
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

