

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altamirano, aldea San Juan Guila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 12- 0083-43	FECHA:	06 de Marzo del 2025



Foto 1 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: MANTENIMIENTOS DE PUERTAS



Foto 3 SUSTITUCION DEL TECHADO DE LAS LAMINAS



Foto 4: SUSTITUCION DEL TECHADO AMBOS LADOS





Foto 5: SUSTITUCION DE CAPOTES



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Rural Mixta CONSEJO COPACATIVO Caserío Altamirano, Aldea San Juan Guila, La Democracia, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---