

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0088-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Repello de paredes de block



Foto 2: colocacion de piso de granito




Foto 3: colocacion de ventanas




Foto 4: sustitucion de tinaco



Foto 5: sustitucion de malla y soporte de metal



Foto 6: sustitucion de estructura de metal y lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo