

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0088-45	FECHA:	25/09/2025




Foto1: Repello de paredes de block



Foto 2: colocacion de piso de granito



Foto 3: colocacion de ventanas




Foto 4: sustitucion de tinaco



F



Foto 6: sustitucion de estructura de metal y lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la Dirección	 Firma y Sello Director Centro Educativo Básico
--	--