

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0088-45	FECHA:	16/10/2025




Foto1: Repello de paredes de block



Foto 2: colocacion de piso de granito



Foto 3: colocacion de ventanas




Foto 4: sustitucion de tinaco




Foto 5: sustitucion de malla y soporte de metal



Foto 6: sustitucion de estructura de metal y lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica (INEB)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0088-45	FECHA:	16/10/2025




Foto1: sustitucion de bomba de agua




Foto 2: colocacion de energia electrica




Foto 3: pintura de paredes interiores y exteriores




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

