

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Laureles, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0106-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: (Aplicación de pintura a puertas)



Foto 2; Sustitución de chapa



Foto 3: sustitucion de puerta




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores de la escuela




Foto 5.: Sustitución de piso de granito



Foto 6. Sustitucion de pila


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Laureles, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0106-43	FECHA:	12/11/2025



FOTOTYO 1 . (Aplicacion de pintura a puerts de sanitario)



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 3: sustitucion de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal para agua potable.



Foto 5.: Pintar porton de metal




Foto 6: Sustitucion de maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	---

