

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Laureles, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0106-43	FECHA:	12/11/2025




Foto 1: (aplicación de pintura)




Foto 2: Sustitucion de chapa



Foto 3: sustitucion de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e inferiores de la escuela




Foto 5.: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitucccion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Laureles, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0106-43	FECHA:	12/11/2025




FOTO 1. (Aplicación de pintura a puertas de sanitario)



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 3: sustitucion de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal para agua potable.



Foto 5.: Pintar porton de metal




Foto 6: Sustitucion de maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

