

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0603-41	FECHA:	10/12//2025



Foto 1: mantenimiento de puertas (chapa, pintura y colocacion)



Foto 2: sustitucion de puerta de metal (2x1 metros)



Foto 3: mantenimiento de balcones (lijado, pintado y colocacion)



Foto 4: colocación de piso de granito




Foto 5: sustitucion de tubos AG. De 1 pulgada en malla



Foto 6: reparacion de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres de Familia de la Escuela Rural Mixta "La Democracia" de la Aldea Chichinabaj, Huehuetenango.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0603-41	FECHA:	10/12/2025




Foto 1: sustitucion de porton (2.20x2.90)



Foto 2: energia electrica. (cable, plafoneras y focos)



Foto 3: sustitucion de ventanas de pvc (1.50x1.26 metros)




Foto 4: sustitucion de chapa




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
"ALDEA CHICHINABAJ"
Municipio de La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHINABAJ LA DEMOCRACIA