

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: Repello de paredes de block



Foto 2: complemento de piso fino en torta color rojo




Foto 3: sustitucion de tazas de sanitarios




Foto 4: sustitucion de cable de energia electrica




Foto 5: colocacion de cajas plasticas, tomacorrientes y aperturas



Foto 6: cambio de pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de

Firma y sello del Presidente de la Comunidad
ALDEA CHICHINABAJ
La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	11/04/2025




Foto1: sustitucion de tinaco



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar. Número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

