

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: Repello de paredes de block



Foto 2: complemento de piso fino en torta color rojo




Foto 3: sustitución de tazas de sanitarios




Foto 4: sustitución de cable de energía eléctrica




Foto 5: colocación de cajas plásticas, tomacorrientes y apagadores





Foto 6: cambio de pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	11/04/2025



Foto1: sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	---