

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 1: Repello de paredes de block




Foto 2: complemento de piso fino en torta color rojo



Foto 3: sustitución de tazas de sanitarios




Foto 4: sustitución de cable de energía eléctrica




Foto 5: mejoramiento de tomacorrientes





Foto 6: cambio de pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0612-43	FECHA:	11/04/2025




Foto1: sustitución de tinaco



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

