

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mamonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0616-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de lámina en área de preparación de alimentos en malas condiciones



Foto 2: Reparación de estufa de leña en malas condiciones



Foto 3: Sustrucción de puerta de baños en mal estado



Foto 4: Sustrucción de puerta de aulas en mal estado



Foto 5: Sustrucción de portón de ingreso a la escuela en mal estado



Foto 6: Sustrucción de balcones de las aulas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

