

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "BRUNO EMILIO VILLATORO LÓPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0618-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Sustrucción de lamina y capotes




Foto 2: Sustrucion e instalación de canales.



Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Sustrucción de chapa



Foto 5: Sustrucion de bajadas de agua.



Foto 6: Sustrucion de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público