

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "BRUNO EMILIO VILLATORO LÓPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0618-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina y capotes



Foto 2: Sustrucion e instalación de canales.




Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Sustrucción de chapa




Foto 5: Sustrucion de bajadas de agua.






Foto 6: Sustrucion de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---