

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                     |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                       | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "BRUNO EMILIO VILLATORO LÓPEZ" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA MESILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0618-43                       | FECHA:                         | 05/11/2025       |




Foto 1: Sustrucción de lamina y capotes




Foto 2: Sustrucción e instalación de canales.




Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Sustrucción de chapa



Foto 5: Sustrucción de bajadas de agua.




Foto 6: Sustrucción de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público