

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0624-43	FECHA:	12/09/2025



Foto No. 1 Sustitución de laminas viejas a laminas nuevas marca troquelada calibre 26.




Foto No. 2 Sustitución de viejas por vigas nuevas y reglas nuevas 4X4 Y 3X3.




Foto No. 3 Vista panorámica de las ubicaciones de la colocación de las costaneras.




Foto No. 4 Vista de la entra asia el salón, ubicación de las intalaciones de las reglas y las vigas.




Foto N.5 Vista panoramica de las láminas viejas para la sustitución de la láminas nuevas calibre 26, troquelada.




Foto No. 6 Vista panorámica de la sustitución de los tronillos viejos a la nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
La Nueva Esperanza
La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
La Nueva Esperanza
La Democracia, Huehuetenango