

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Nueva Esperanza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0624-43               | FECHA:                         | 12/09/2025               |



FOTO No. 1 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO No. 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



FOTO No. 3 VISTA DE TECHO NUEVO



FOTO No. 4 VISTA DEL PASILLO DEL SALÓN




FOTO No. 4 VISTA DEL ENTECHADO NUEVO




FOTO No. 5 TECHO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF Padres de Familia | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

