



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VUELTAMINA, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0626-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Servicios sanitarios, sustitución de inodoros.




Foto 2: Servicios sanitarios, sustitución de urinal por inodoros.



Foto 3: Servicios sanitarios, mejoramiento con puertas de UPVC de 60 cm. por 160 cm




Foto 4: Ventanas, sustitución de estructura de metal por estructura de UVPC más vidrios




Foto 5: Sustitución piso de torta de cemento por piso de granito





Foto 6: Cocina, Mejoramiento con mesa de concreto de 2.80 m por 0.90 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VUELTAMINA, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0626-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de deposito de agua de 1100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Firma y Sello del Representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público