

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Ox-bé aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0637-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada marca maxulum calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada marca maxulum calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada marca maxulum calibre 26




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera.



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


 Firma y sello del Presidente de la OPP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

