

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Guaila, aldea Las Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5309-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de estufa rural



Foto 2: Reparación de drenaje




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventana doble corrediza de UPVC COLOR BLANCO




Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzink calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosilda M.T.M

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

