

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Guaila, aldea Las Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5309-42	FECHA:	27/11/2025




Foto 1: Sustitución de estufa rural




Foto 2: Reparación de drenaje



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventana doble corrediza de UPVC COLOR BLANCO




Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzink calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosilda M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

