

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Guaila, aldea Las Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5309-42	FECHA:	28/11/2025




Foto 1: Sustitución de estufa rural



Foto 2: Reparación de drenaje




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventana doble corrediza de UPVC COLOR BLANCO



Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinK calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bosilda M.T.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

