

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5313-42	FECHA:	17/09/2025




Foto 1: reparación de puertas (chapa, pintura y colocación)




Foto 2: sustitución de puertas de metal



Foto 3: sustituciones de valcones de metal



Foto 4: sustitución de tinaco



Foto 5: mantenimiento de valcones de metal (lijado agregado, pintura y colocación)




Foto 6: pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPANEXA A EORM Aldea Santa rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5313-42	FECHA:	17/09/2025



Foto1: sustitución de piso de granito






Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---