

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5313-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: reparación de puertas (chapa, pintura y colocación)



Foto 2: sustitución de puertas de metal



Foto 3: sustituciones de balcones de metal




Foto 4: sustitución de tinaco



Foto 5: mantenimiento de balcones de metal (lijado agregado, pintura y colocación)




Foto 6: pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. Aldea Santa Rosa

Firma y Sello Director Centro Educativo Aldea Santa Rosa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPANEXA A EORM Aldea Santa rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5313-42	FECHA:	17/09/2025



Foto1: sustitución piso de granito







Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo

