

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Guaila, aldea Las Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5686-43	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 2: Sustitución de puerta en mal estado



Foto 3: Ventana Incompleta




Foto 4: Reparación de piso de torta de cemento




Foto 5: Mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 6: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosilda M.T.M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

