

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Guaila, aldea Las Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-5686-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 2: Sustitución de puerta en mal estado



Foto 3: Ventana Incompleta




Foto 4: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 5: Mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 6: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosilda M.T.M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

