

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cajchenxi, aldea Pacalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0020-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mejoramiento de puertas, tazas de baño, regla de maderas por costaneras piso y láminas



Foto 2: Mejoramiento malla



Foto 3: Mejoramiento de portón de madera por uno de metal



Foto 4: Mejoramiento de balcones




Foto 5: Mejoramiento con depósito de agua por un tinaco de 1000 lt.



Foto 6: Reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Pedro Felipe Pascual

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Matías Bernardo Díaz Cota

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

