



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Coyá              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0671-43               | FECHA:                         | 19 de noviembre de 2025 |




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de metal por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 6: Mejoramiento de azulejo en modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Coyá              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0671-43               | FECHA:                         | 19 de noviembre de 2025 |



Foto 7: Sustitución de plancha de concreto de patio




Foto 8: Sustitución de depósito de agua de 1,100 lt



Foto 9: Sustitución de pila de cemento por pila de cemento de dos lavaderos



Foto 10: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada




Foto 11: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P.R. Mixta

